



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

«11» сентября 2018 г.

г. Кизилюрт

14 час. 50 мин.

Акт обследования

№ _____

Я, главный государственный инспектор по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам по пожарному надзору Ахмедов Р.М.

в период с 10 час. 30 мин. «11» сентября 2018г. по 12 час. 50 мин.
«11» сентября 2018г. проведено обследование объекта заявителя на территории
и в здании: Общеобразовательное учреждение «Алмалинская средняя
общеобразовательная школа»

расположенных по адресу: Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ул. Школьная, 1

при обследовании совместно с: Хангишиев Джсалаудин Магомедкамилевич –
директор школы

по результатам которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

На территории образовательного учреждения расположено: 3-х этажный
учебный корпус прямоугольной сложной формы общими размерами в плане
120 x 73 метров и 2-х этажное здание детского сада прямоугольной формы
размерами в плане 14 x 53 метров. Фундаменты зданий – бетонные, наружные
стены – железобетонный каркас и кирпич, перегородки – кирпич, междуэтажные
и чердачные перекрытия – железобетонный монолит, крыши – металлические,
балки – деревянные, полы – бетонные и ламинат, оконные проемы – пластик,
дверные проемы – филенчатые двери. Электропроводка проложена скрытым
способом (в стенах), отопление водяное. На территории имеется наружный
противопожарный водоем емкостью 600 м³.

2) В ходе проведения обследования:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
I	II	III
1	✓ Не обеспечено обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 (ППР 2012)
2	✓ Руководителем организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	п. 4 (ППР 2012)
3	✓ Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 (ППР 2012)
4	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 (ППР 2012)
5	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 (ППР 2012)
6	Не организовано проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (водоема) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 (ППР 2012)
7	По направлению движения к пожарному резервуару отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 (ППР 2012)
8	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя с оформлением акта проверки	п. 61 (ППР 2012)
9	Не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 (ППР 2012)

10	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 (ППР 2012)
11	В здании детского сада на первом этаже из помещения игрового зала не предусмотрен второй эвакуационный выход	п. 5.2.12 (Своды правил СП 1.13130.2009)
12	Размеры люков чердачных помещений зданий учебного корпуса и детского сада составляют менее 0,6 x 0,8 м.	п. 8.4* (СНиП 21-01-97*)
13	К люкам чердачных помещений зданий учебного корпуса и детского сада не установлены стальные стремянки	п. 8.4* (СНиП 21-01-97)
14	выходы на кровлю здания учебного корпуса и детского сада не оборудованы противопожарными люками 2 типа;	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*)
15	запоры на дверях эвакуационного выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;	Основание (п. 35 ППР РФ № 390);
16	Число ступеней лестничного марша двух наружных лестниц здания садика до второго этажа более 18	(ч.4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 7.1.1 СП-1.13130.2009)
17	Число ступеней лестничного марша здания актового зала до второго этажа более 18	(ч.4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 7.1.1 СП-1.13130.2009)
18	Поэтажные двери лестничных клеток зданий учебного корпуса и детского сада не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения притворах	Основание ст.46.ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ, п 6.18* (СНиП 21-01-97*)
19	Не установлено ограждение по периметру кровли здания садика	п. 8.11 (СНиП 21-01-97*)
20	Отсутствует декларация пожарной безопасности	(ст. 64 ФЗ № 123);

21	Наружные лестницы (или их части) в здании спортивного зала не имеют ограждения и перила);	(ч.4, ст. 4 ФЗ № 123; п. 5.2.3 СП-1.131.30.2009
22	В помещении насосной станции отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов;	(п. 58 ППР РФ)
23	в помещении насосной отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях	(п. 58 ППР РФ)
24	В здании садика внутреннее противопожарное водоснабжения находится не исправном состоянии (отсутствует воды)	(п. 55 ППР РФ)
25	Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования не предусмотрены противопожарные огнезадерживающие клапана:	(ч.4, ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.10 СП-7.131.30.2013
26	Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.	(ч.4, ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.24 СП-7.131.30.2013
27	В здании садика и спортивного зала допущена жесткая заделка труб внутреннего противопожарного водопровода фундаментах	(ч.4, ст. 4 ФЗ № 123; п. 11.7 СП-8.131.30.2009
28	Открывание двери со второго этажа спальное помещение в здании детского сада препятствует свободной эвакуации людей и загромождает путь к лестничному маршу	(п. 36 «а» ППР РФ)
29	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	(п. 22 ППР РФ)

С актом обследования ознакомлен:

Хангишиев Джалалудин Магомедкамильевич
директор школы

(подпись)

«11» сентября 2018г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Хангишиев Джалалудин Магомедкамильевич
директор школы

(подпись)

Вывод по результатам обследования: не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«11» сентября 2018г.

Обследование проводил:

Главный гос. инспектор по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам по пожарному надзору
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД


Р.М. Ахмедов

«11» сентября 2018г.